

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ:

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು:

115

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ್ (ಸಂದೇಶ ನಾಗರಾಜ್), (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)

10-07-2018

ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ																																																
ಅ)	ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.																																																
ಆ)	ಕಡಿದಾದ ತಿರುವುಗಳು ಇರುವ ಕಡೆ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಭವನೀಯ ಅಪಾಯ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಬೇಗ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದೇ?	<p>ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 3.20 ಕಿ.ಮೀ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ದಿನಾಂಕ:26.9.2017ರಂದು ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕುಸಿದ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವುಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಸರಪಳಿ</th> <th>ಬಿದ್ದಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಸ್ಥಳದ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಬಿದ್ದಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಉದ್ದ (ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.40 ಕಿ.ಮೀ</td><td>1</td><td>3.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.90 ಕಿ.ಮೀ</td><td>1</td><td>3.50</td></tr> <tr><td>3</td><td>1.30 ಕಿ.ಮೀ</td><td>1</td><td>5.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>1.35 ಕಿ.ಮೀ</td><td>2</td><td>6.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>1.40 ಕಿ.ಮೀ</td><td>1</td><td>3.50</td></tr> <tr><td>6</td><td>1.50 ಕಿ.ಮೀ</td><td>1</td><td>60.00</td></tr> <tr><td>7</td><td>1.65 ಕಿ.ಮೀ</td><td>1</td><td>2.50</td></tr> <tr><td>8</td><td>2.00 ಕಿ.ಮೀ</td><td>1</td><td>15.00</td></tr> <tr><td>9</td><td>2.30 ಕಿ.ಮೀ</td><td>1</td><td>16.50</td></tr> <tr><td>10</td><td>2.33 ಕಿ.ಮೀ</td><td>1</td><td>10.00</td></tr> <tr><td></td><td>ಒಟ್ಟು</td><td>11</td><td>125.00</td></tr> </tbody> </table> <p>ಆದಾಗ್ಯೂ ಕುಸಿದ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ / ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ.22.50 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 03-11-2017 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಹಾನಿ ದುರಸ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:12.01.2018 ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ರವರು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೂ.22.50 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.</p>	ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರಪಳಿ	ಬಿದ್ದಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಸ್ಥಳದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿದ್ದಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಉದ್ದ (ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)	1	0.40 ಕಿ.ಮೀ	1	3.00	2	0.90 ಕಿ.ಮೀ	1	3.50	3	1.30 ಕಿ.ಮೀ	1	5.00	4	1.35 ಕಿ.ಮೀ	2	6.00	5	1.40 ಕಿ.ಮೀ	1	3.50	6	1.50 ಕಿ.ಮೀ	1	60.00	7	1.65 ಕಿ.ಮೀ	1	2.50	8	2.00 ಕಿ.ಮೀ	1	15.00	9	2.30 ಕಿ.ಮೀ	1	16.50	10	2.33 ಕಿ.ಮೀ	1	10.00		ಒಟ್ಟು	11	125.00
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸರಪಳಿ	ಬಿದ್ದಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಸ್ಥಳದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಬಿದ್ದಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಉದ್ದ (ಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ)																																															
1	0.40 ಕಿ.ಮೀ	1	3.00																																															
2	0.90 ಕಿ.ಮೀ	1	3.50																																															
3	1.30 ಕಿ.ಮೀ	1	5.00																																															
4	1.35 ಕಿ.ಮೀ	2	6.00																																															
5	1.40 ಕಿ.ಮೀ	1	3.50																																															
6	1.50 ಕಿ.ಮೀ	1	60.00																																															
7	1.65 ಕಿ.ಮೀ	1	2.50																																															
8	2.00 ಕಿ.ಮೀ	1	15.00																																															
9	2.30 ಕಿ.ಮೀ	1	16.50																																															
10	2.33 ಕಿ.ಮೀ	1	10.00																																															
	ಒಟ್ಟು	11	125.00																																															

ಲೋಕ 59 ಸಿಕ್ಕೋವ್ 2018

(ಹೆಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ)

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು