

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1385
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ವಲ್ಯಾಪುರ್ (ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ)
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16-03-2026
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಇಂಧನ ಸಚಿವರು

	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	<p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ಜಾಗ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಎನ್ ಓ ಸಿ) ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ; ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p>	<p>ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ತಾಣಾ ಜಾಗ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಎನ್ ಓ ಸಿ) ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸದೇ ಇರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
ಆ)	<p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಶವಾರ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೊಗಸಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭೂತಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು; (ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನೀಡಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸುವುದು)</p>	<p>ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿ ಮೊಗಸಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಶ್ರೀ ಭೂತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಲು ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇಲೂರು ಉಪ-ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭೂತಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಿಗಮದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p> <p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ಭೂತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೋರಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಾವಿಸನಿನಿ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
ಇ)	<p>ಶ್ರೀ ಭೂತಪ್ಪ ಗುಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಎನ್.ಓ.ಸಿ. ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ; ಈ ಗುಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಬಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆಯ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವುದು);</p>	<p>ಸದರಿ ಗುಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಭೂತಪ್ಪ ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು 06 ಕಂಬಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p>

ಈ)	ಈ ಗುಡಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು; ಯಾವ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭೂತಪ್ಪ ಗುಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ;	ಅರ್ಜಿ ನೋಂದಣಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ನಿಯಮಗಳಾನುಸಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಉ)	ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಶವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಲೈನ್ 11 ಕೆವಿಎ ಲೈನ್ ಕುಶವಾರದಿಂದ ಕೌರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ತೋಟಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ; ಯಾವ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುವುದು)	<p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಶವಾರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅರೇಹಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಮಾಳೇಗೆರೆ 11ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಕುಶವಾರದಿಂದ ಕೌರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ 11ಕೆವಿ ಮಾಳೇಗೆರೆ ಫೀಡರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಸದರಿ ಫೀಡರ್ ಖಾಸಗಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದು ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಡಿ ಲೈನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>

ಸಂಖ್ಯೆ: ಎನರ್ಜಿ 65 ಇಬಿಎಸ್ 2026


 (ಕೆ.ಜಿ.ಹಾರ್ಜನ್)
 ಇಂಧನ ಸಚಿವರು