

ದಿನಾಂಕ: 07.12.2023 ರಂದು ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ವರ್ಮಾರ್ ಎನ್. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಶೆನ್ನೆ
ಪೇಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಾಹಿಸಿರುವ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಂಸ್ಥರಾ ಪಾಟಕೆಲ್ಲೆ
ಸಂಭಬಿಸಿದ ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀ ರಾಜಗುರು ಘಡ್ಸೀ, ಸರ್ವೇ ನಂ: 215, #90, 91, 92 & 93, ಕೆಲವುಳಿಬಿ
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ, ಅಲೆಯಾಬಾದ್, ಈ ಕಾರ್ಬಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 250 ಕಾರ್ಬಿಕರನ್ನು (50 ಖಾಯ್
ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂಗ್ ಕಾರ್ಬಿಕರು) ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಕ್ಕೆಜೋಳ ಶೇಲುರಣೆ ಮತ್ತು ಹೃಂಗಾರ್ ಮಾಡುವ
ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿನಾಂಕ: 04.12.2023 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5.00 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಸದರಿ ಕಾರ್ಬಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸುಮಾರು 280 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಾಮಾಧ್ಯದ ಮೇಕ್ಕೆಜೋಳ ಶೇಲುರಣಾ
ಬಿನ್ ಕುಸಿದು ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 7 ಕಾರ್ಬಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 4 ಕಾರ್ಬಿಕರು
ಗಾಯಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ:

ಮೃತಪಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಬಿಕರು	ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾರ್ಬಿಕರು
1. ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ ಮುಖಿಯಾ, ವಯಸ್ಸು: 25 ವರ್ಷ.	1. ಶ್ರೀ ಸಂಜುಕುಮಾರ, ವಯಸ್ಸು: 23 ವರ್ಷ.
2. ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ರಿಚ್ ಮುಖಿಯಾ, ವಯಸ್ಸು: 29 ವರ್ಷ.	2. ಶ್ರೀ ಅನಿಲ ಅವೀಲೇಶ ಮುಖಿಯಾ, ವಯಸ್ಸು: 26 ವರ್ಷ.
3. ಶ್ರೀ ಶಂಖ ಮುಖಿಯಾ, ವಯಸ್ಸು: 26 ವರ್ಷ.	3. ಶ್ರೀ ಅವೀಲೇಶ ಮದರಿ ಮುಖಿಯಾ, ವಯಸ್ಸು: 56 ವರ್ಷ.
4. ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬಾಲಾಜಿ ಮುಖಿಯಾ, ವಯಸ್ಸು: 38 ವರ್ಷ.	4. ಶ್ರೀ ರಜೀಂ ಕುಮಾರ ಮೋದ್ದಾರ, ವಯಸ್ಸು: 25 ವರ್ಷ.
5. ಶ್ರೀ ಲೋಕ ಯಾದವ, ವಯಸ್ಸು: 56 ವರ್ಷ.	
6. ಶ್ರೀ ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವೀಯಾ, ವಯಸ್ಸು: 22 ವರ್ಷ.	
7. ಶ್ರೀ ದುರ್ಜಾಜಂದ ಮುಖಿಯಾ, ವಯಸ್ಸು: 33 ವರ್ಷ.	

ಅಪಘಾತದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಕಾರ್ಬಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಬಾನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ,
ಕಾರ್ಬಿಕರ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ,
ಎನ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎ/ಎನ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಎ ರವೇಂದ್ರಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ
280 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಾಮಾಧ್ಯದ ಮೇಕ್ಕೆಜೋಳ ಶೇಲುರಣಾ ಬಿನ್ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದು ತಿಳಿದು
ಬಂದಿದೆ. ಸದರಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಶೇಲುರಣಾ ಬಿನ್ಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ (Structure) ಭಾರವನ್ನು ತಡೆಯಲು
ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಕಾರಣವೆಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಮೃತ ಕಾರ್ಬಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಮೃತ
ಕಾರ್ಬಿಕರಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಲಾ ರೂ. 5.00 ಲಕ್ಷಗಳ
ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವೆಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾರ್ಬಿಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತ್ತಿಯಿಂದ
ರೂ. 50,000/- ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ವತ್ತಿಯಿಂದ ರೂ. ತಲಾ ರೂ. 2.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು
ಘೋಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೃತ ದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಉರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಬಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಮೇಕ್ಕೆಜೋಳ ಶೇಲುರಣಾ ಬಿನ್ಗೆಗಳನ್ನು
ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಂತೆ ಸೂಚಿಸಿ ಈಗಾಗಲೆ ನಿರ್ವಿಧಾಳ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳ ಕಾರ್ಯ 1948 ರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ
ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಕಾರ್ಬಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶೇಲುರಣಾ ಬಿನ್ಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸುರಕ್ಷತಾ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾರ್ಬಾನೆಯ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ
ಕಾರ್ಬಾನೆಗಳ ಕಾರ್ಯ 1948 ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಬಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿನಲ್ ಮೌಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು
ನಾಯಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.